



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 1**

д. Ярино

"25" октября 2018 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание Карагайского филиала ГКУСО ПК ЦПД Ильинского района
- 1.2. Адрес объекта: 617205 Пермский край, Карагайский район, д. Ярино, ул. Центральная, 7а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание центра 2 этажа, - площадь задания - 1181, 2 кв. м
- 1.4. Год постройки здания - 1988г., последнего капитального ремонта не было
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015-2016 год, капитального- нет  
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Ильинского района (ГКУ СО ПК ЦПД Ильинского района).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 617028, Пермский край, Ильинский район, д. Садки, ул. Центральная, д.2.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация – предоставление временного пребывания несовершеннолетних  
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития.

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) До населенного пункта – рейсовым автобусом  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.
- 3.2.2. время движения (пешком) 5-7 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет;
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет;
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1.	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	<i>ВНД</i>
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ВНД</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>А</i>

<\*> - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДЧ-В</i>		
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И (Г,У) ВНД (К,О,С)</i>		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)</i>		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДЧ-И (С,О,Г,У) ВНД (К)</i>		
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И (Г,У) ДЧ-И (С) ВНД (К,О)</i>		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДЧ-И (К,О, Г,У) ДУ (С)</i>		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДЧ-В</i>		

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

По результатам обследования здания Карагайского филиала ГКУСО ПК ЦПД Ильинского района считаем, что объект не доступен для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Не обеспечена возможность самостоятельного входа в здание. Не обеспечена доступность жилых комнат для инвалидов на креслах-колясках. Отсутствует доступное санитарно-гигиеническое помещение.

Объект условно доступен для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов с нарушением слуха. Организовано оказание помощи со стороны персонала.

Объект полностью доступен для инвалидов с умственными нарушениями.

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Организационное решение, текущий ремонт</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Текущий ремонт,</i>

		<i>организационное решение</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Текущий ремонт, организационное решение</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Текущий ремонт, организационное решение</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Капитальный ремонт</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Организационное решение, текущий ремонт</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Организационное решение, индивидуальное решение с ТСР</i>
8.	Все зоны и участки	<i>Текущий ремонт, организационное решение, индивидуальное решение с ТСР</i>

<\*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2021-2023

в рамках исполнения -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДЧ-И (К,О,Г) ДП-И (У) ДУ (С)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии -

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

-

4.4.3. техническая экспертиза; **разработка проектно-сметной документации;**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов -;

4.4.6. другое -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

-

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края <http://bezbarierov.permkrai.ru/>

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на - л.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на \_\_\_\_\_ л.

Председатель комиссии  
Заместитель директора по АХД  
ГКУ СО ПК ЦПД Ильинского района


Манакова И.В.



Члены комиссии:

Заведующая Карагайским филиалом  
ГКУ СО ПК ЦПД Ильинского района

Кобылинская В.М.



Заведующая приемного отделения  
ГКУ СО ПК ЦПД Ильинского района

Гилева О.И.



Приложение 1  
к Акту обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 1 от " 25 " октября 2018 г.

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

*здание социально-реабилитационного центра  
ГКУ СО ПК ЦПД Ильинского района  
617205, Пермский край, Карагайский район, д. Ярино, ул. Центральная, 7а*

**Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			На остановочном пункте отсутствуют схемы движения к объекту для МГН	КОСГУ	Разместить на остановочном пункте схему движения к объекту	Организационное решение
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			1) отсутствуют выделенные пути движения ко входу в здание, к беседке с твердым ровным наземным покрытием 2) высота входной площадки беседки не соответствует требованиям	КОСГУ	Оборудовать пути движения в соответствии с нормативными требованиями Установить в беседке пандус.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие нормативным требованиям.						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территория, прилегающая к зданию</b>	<b>ДЧ-В</b>			<b>Организационное решение, текущий ремонт</b>

<\*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<\*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации объекта данного раздела выполнить в соответствии с рекомендациями.

Приложение 2  
к Акту обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 1 от " 25 " октября 2018 г.

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

*здание социально-реабилитационного центра  
ГКУ СО ПК ЦПД Ильинского района  
617205, Пермский край, Карагайский район, д. Ярино, ул.Центральная,7а*  
**Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			1. Высота первого подступенка лестницы 0,06 м (норматив 0,12 – 0,15 м); ширина проступи первой ступени 0,585 м (норматив – 0,35-0,4 м); 2. Лестница не оборудована поручнями с обеих сторон	ОС	Привести лестницу в соответствии с нормативными требованиями.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Нет			Лестница не продублирована пандусом	КОС	Продублировать лестницу пандусом	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			1) кнопка вызова персонала расположена на ненормативной высоте (1,55 м при норме не более 1,1 м и не менее 0,85 м)	К	установить кнопку вызова персонала на нормативной высоте с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН	Текущий ремонт, организационное решение
2.4	Дверь (входная)	Есть			1) высота порога входной двери 0,11 м (норматив – не более 0,014 м)	КОС	привести в соответствие порог входной двери	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	Есть			Высота порога из тамбура в помещение 0,025 м	КОС	привести в соответствие порог двери	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие нормативным требованиям.						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Вход в здание</b>	<b>ДП-И (Г,У) ВНД (К,О,С)</b>			<b>Текущий ремонт, организационное решение</b>

-----  
 <\*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<\*\*\*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению: Работы по адаптации объекта данного раздела выполнить по возможности в соответствии с рекомендациями.**



Приложение 3  
к Акту обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 1 от " 25 " октября 2018 г.

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания**  
**(в т.ч. путей эвакуации)**

*здание социально-реабилитационного центра  
ГКУ СО ПК ЦПД Ильинского района  
617205, Пермский край, Карагайский район, д. Ярино, ул.Центральная,7а*

**Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			1) отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения 2) отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен	КОСГУ	1) разместить информацию о пути и направлении движения со схемой расположения, 2) установить поручни вдоль стен на путях движения МГН	Текущий ремонт, организационное решение
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			2) установлен поручень с одной стороны лестницы на высоте от 0,93 до 1,0 м (требование – поручни следует располагать на высоте 0,9 м с обеих сторон (допускается от 0,85 до 0,92 м)); 3) установлены поручни прямоугольного сечения шириной 0,1 м, высотой 0,025 м (требование - поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м); 4) отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня, которые длиннее марша лестницы на 0,3 м. 5) здание не оборудовано лифтом или подъемной платформой	КОС	Оборудование здание лифтом считаем нецелесообразным. Будет организовано обслуживание инвалидов на первом этаже здания по типу Б – в рамках «разумного приспособления».	Организационное решение
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			Здание не оборудовано лифтом или подъемной платформой.	КО	Организовать обслуживание инвалидов на первом этаже здания по типу Б – в рамках	Организационное решение

							«разумного приспособления».	
3.5	Дверь	Есть			1) высота порога двери на пути к медблоку, ведущей на лестничную клетку, 0,03 м; двери, ведущей на лестничную клетку на 2 этаже 0,09 м (норматив – не более 0,014 м)	КО	Привести в нормативное соответствие высоту порогов	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие нормативным требованиям.						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на Плане	№ фото	
Пути движения	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)			Текущий ремонт, организационное решение

<\*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<\*\*\*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации объекта данного раздела выполнить в соответствии с рекомендациями.

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 1 от " 25 " октября 2018 г.

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания**  
**(целевого посещения объекта)**  
**Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

*здание социально-реабилитационного центра  
ГКУСО ПК ЦПД Ильинского района  
617205, Пермский край, Карагайский район, д. Ярино, ул. Центральная, 7а*

**Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			<p><b>Раздевальная (на I этаже):</b> - высота порога двери 0,055 м (требование – не более 0,014 м) - отсутствуют места для хранения кресел-колясок; не оборудована скамья длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м (или 0,6 x 0,8 м на одного инвалида); - высота крючка от пола 1,59 м (требование – не более 1,3 м от пола).</p> <p><b>Комната для посетителей на I этаже:</b> ширина двери 0,78 м (требование - не менее 0,9 м); - высота порога 0,04 м при входе в помещение, при выходе – 0,06 м (норма - не более 0,014 м); - отсутствует зона для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске, ширина прохода 1,3 м (требование – не менее 1,4 м).</p>	КО	Оборудовать на первом этаже помещение, оборудованное под потребности инвалидов (с предоставлением всех услуг, имеющихся в здании).	Текущий ремонт, организационное решение
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть			<p><b>Спортивный зал:</b> - высота порога двери 0,05 м (требование – не более 0,014 м);</p> <p><b>Актный зал на 2 этаже:</b> - высота порога 0,08 м (требование – не более 0,014 м).</p>	КО	Привести в соответствие пороги дверей.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			-	-	-	-

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет			-		-		-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие нормативным требованиям.							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на Плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДЧ-И (О) ВНД (К) ДУ (Г,С) ДП-И (У)	-	-	Организационное решение, текущий ремонт

<\*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<\*\*\*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации объекта данного раздела выполнить в соответствии с рекомендациями.

Приложение 4 (II)  
к Акту обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 1 от " 25" октября 2018 г.

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания**  
**(целевого посещения объекта)**  
**Вариант II - места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на Плане	№ фото	
-	-	-	-	-

<\*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<\*\*\*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Нет.

Приложение 4 (III)  
к Акту обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 1 от " 25 " октября 2016 г.

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания**  
**(целевого посещения объекта)**  
**Вариант III - жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
Жилые помещения	Есть	-	-	<p>1) Нет выделения и чёткого закрепления мест проживания различных категорий МГН, в частности, не закреплены места для проживания инвалидов на креслах-колясках.</p> <p><b>Жилой блок для девочек на 2 этаже:</b> Дверь, ведущая в блок: - высота порога 0,08 м (требование – не более 0,014 м). Обеденная зона: - высота порога 0,025 м (требование – не более 0,014 м); - глубина проема для ног у стола 0,33 м (требование – не менее 0,49 м).</p> <p><b>Жилой блок для мальчиков на 2 этаже:</b> Дверь, ведущая в блок: - высота порога 0,04 м (требование – не более 0,014 м). Обеденная зона: - высота порога 0,035 м (требование – не более 0,014 м); - глубина проема для ног у стола 0,33 м (требование – не менее 0,49 м).</p>	КОСГУ	<p>1) выделить зону проживания инвалидов на креслах-колясках (с возможностью размещения в них и других МГН) на 1ом этаже, максимально приближенном ко входу 2) установить там систему экстренного вызова персонала</p>	<p>Организационное решение, текущий ремонт</p>

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на Плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (С,О,Г,У) ВНД (К)	-	-	Организационное решение, текущий ремонт

<\*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<\*\*\*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации объекта данного раздела выполнить в соответствии с рекомендациями.

Приложение 5  
к Акту обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 1 от " 25 " октября 2018 г.

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

*здание социально-реабилитационного центра  
ГКУ СО ПК ЦПД Ильинского района  
617205, Пермский край, Карагайский район, д. Ярино, ул. Центральная, 7а*

**Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
5.1	Туалетная комната	Есть	-	-	В здании отсутствуют доступные для инвалидов санитарно-гигиенические помещения. <b>Санитарно-гигиеническое помещение в блоке мальчиков:</b> - высота порога двери 0,075 м (норматив – не более 0,014 м). Душевая: - отсутствует доступная душевая кабина, высота поддона 0,28 м, габариты поддона 1,05 х 0,75 м - у душевой кабины отсутствует место для разворота кресла-коляски на 180° (требование – не менее 1,4 м). Кабина с унитазом: - высота порога 0,05 м (требование – не более 0,014 м); - ширина двери в свету 0,78 м (требование – не менее 0,9 м); - общая глубина кабины 1,36 м (требование – ширина не менее 1,65 м, глубина не менее 1,8 м); - ширина прохода у унитаза 0,66 (требование – не менее 1,2 м); - у унитаза, писсуара отсутствует свободное пространство для разворота кресла-коляски (требование - не менее 1,4 м).	КО	Оборудовать туалетную кабину, душевую комнату для МГН на первом этаже (в том числе для инвалидов на кресле-коляске) в соответствии с СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	Есть				КО		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет				КОС		



	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие нормативам.
--	-------------------------	-------------------------------------

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (С) ВНД (К,О)	-	-	Текущий ремонт

-----  
 <\*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<\*\*\*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** Работы по адаптации выполнить в соответствии с рекомендациями. По возможности оборудовать кабину для инвалидов (К) в соответствии со СНИП.

**Приложение 6**  
**к Акту обследования**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**к паспорту доступности**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**№ 1 от " 25 " октября 2018 г.**

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

*здание социально-реабилитационного центра*  
*ГКУ СО ПК ЦПД Ильинского района*  
*617205, Пермский край, Карагайский район, д. Ярино, ул.Центральная,7а*

**Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
6.1	Визуальные средства	Есть			1) отсутствует размещение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения 2) доступные для МГН элементы здания не идентифицированы знаками доступности 3) Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой	КОСГУ	1) Размещать информацию, выполненную крупным шрифтом, на контрастном фоне, в месте, где отсутствует бликование, слепящее освещение; 2) Оборудовать доступные элементы здания знаками доступности 3) Выделить краевые ступени лестничных маршей контрастным цветом или фактурой. 3) разместить рядом с	Организационное решение, текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет			1) отсутствует система оповещения о пожаре – световая с синхронной звуковой	КОСГУ	дверью со стороны дверной ручки информирующие тактильные таблички с использованием	
6.3	Тактильные средства	Нет			отсутствуют информационные таблички со шрифтом Брайля	С	рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля (отложенные меры). 4) Установить соответствующую систему информирования, оповещения о пожаре.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие нормативным требованиям.						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система средств информации	ДЧ-И (К,О, Г,У) ДУ (С)	-	-	Организационное решение, текущий ремонт

-----  
 <\*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<\*\*\*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации выполнить в соответствии с рекомендациями.