



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Ильинского района

Т.В. Куруц

(подпись)

« 29 » октября 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 2**

п. Ильинский

" 25 " октября 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта приемное отделение ГКУСО ПК ЦПД Ильинского района
- 1.2. Адрес объекта 617028, Пермский край, Ильинский район, д. Садки, ул. Центральная, 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание _____ 2 _____ этажей, _____ 734,1 _____ кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ - _____ кв. м
- 1.4. Год постройки здания _____ 1984 _____, последнего капитального ремонта _____ - _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - _____ 2015- 2016 гг _____, капитального _____ - _____.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Ильинского района (ГКУ СО ПК ЦПД Ильинского района)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 617028, Пермский край, Ильинский район, д. Садки, ул. Центральная, 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – предоставление временного пребывания несовершеннолетних
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) До населенного пункта – рейсовым автобусом
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.
 - 3.2.2. время движения (пешком) 5-7 мин.
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
 - 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет;
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет;
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1.	Все категории инвалидов и МГ в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О) ДП-И (Г,У) ВНД (С)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С,О,Г,У) ВНД (К)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У) ВНД (К,О)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О, Г,У) ВНД (С)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

ВНД

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить на территории, прилегающей к зданию, схему движения к доступному для МГН входу, организовать автостоянку, установить тактильные полосы перед препятствиями, изменением пути движения, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить у входа в здание, доступного для МГН, схему движения на ОСИ; все помещения, пути движения на ОСИ обозначить простой для понимания данной категорией инвалидов информацией, знаками (с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется обеспечить доступность для МГН входной зоны, установить нормативные поручни на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха все помещения, пути движения на ОСИ обозначить информацией, знаками (с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения); предусмотреть оборудование, позволяющее получать справочную информацию инвалидам по слуху, зрению (в т.ч. индукционная петля); а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, а также выделение зоны проживания на 1ом этаже здания, максимально приближенном ко входу для МГН с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационное решение, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационное решение
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационное решение
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационное решение
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий, капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационное решение, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационное решение, индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационное решение,

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____ 2021-2023 гг. _____
в рамках исполнения _____ - _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДЧ-В (Б)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) __

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии -

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

-

4.4.3. техническая экспертиза; **разработка проектно-сметной документации;**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов -;

4.4.6. другое -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

-

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края <http://bezbarierov.permkrai.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на - л.

Председатель комиссии
Заместитель директора по АХД
ГКУ СО ПК ЦПД Ильинского района


Манакова И.В.



Члены комиссии:


Заведующая Карагайским филиалом
ГКУ СО ПК ЦПД Ильинского района

Кобылинская В.М.



Заведующая приемного отделения
ГКУ СО ПК ЦПД Ильинского района

Гилева О.И.



Приложение 1
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 1 от "25 " октября 2018 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

*здание социально-реабилитационного центра
 ГКУ СО ПК ЦПД Ильинского района
 617028, Пермский край, Ильинский район, д. Садки, ул. Центральная, 2*

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			1) на остановочном пункте отсутствуют схемы движения к объекту для МГН	КОСГУ	Разместить на остановочном пункте схему движения к объекту Произвести ремонт покрытия к прилегающей территории Установить пандус в беседке.	Организационное решение, текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			1) Покрытие, прилегающее к территории, в том числе у беседки, неровное, что требует ремонта 2) Высота входной площадки беседки не соответствует требованиям	КОСГУ	Оборудовать пути движения	Организационное решение, текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Есть			1) Лестница не оборудована поручнями с обеих сторон	КОСГУ	Привести лестничный марш в соответствии с нормативными и требованиями.	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	Нет			2) Лестница не продублирована пандусом	КОСГУ	Оборудовать лестницу пандусом и поручнями	Текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	Нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К,О) ДП-И (Г,У) ВНД (С)			Организационное решение, текущий ремонт

 <*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации объекта данного раздела выполнить в соответствии с рекомендациями.

Приложение 2
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 1 от " 25 " октября 2018 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

здание социально-реабилитационного центра

ГКУСО ПК ЦПД Ильинского района

617028, Пермский край, Ильинский район, д. Садки, ул. Центральная, 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет			-	ОС	-	-
2.2	Пандус (наружный)	Нет			-	КО	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			1) кнопка вызова персонала расположена на ненормативной высоте (1,55 м при норме не более 1,1 м. и не менее 0,85 м.)	КОС	установить кнопку вызова персонала на нормативной высоте с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН	Текущий ремонт, организационное решение
2.4	Дверь (входная)	Есть			1) высота порога входной двери превышает нормативные требования (0,11 при норме 0,014 м)	КОС	привести в соответствие порог входной двери	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	Есть			Высота порога двери из тамбура в помещение не соответствует требованиям (0,03 м при норме 0,014 м)	КОС	привести в соответствие порог двери	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				1) вход не оборудован знаками доступности	КОС	Оборудовать вход знаками доступности после проведения всех ремонтных работ по адаптации объекта	Организационное решение

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)			Текущий ремонт, организационное решение

 <*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации объекта данного раздела выполнить по возможности в соответствии с рекомендациями.

Приложение 3
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 1 от " 25 " октября 2018 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

*здание социально-реабилитационного центра
ГКУ СО ПК ЦПД Ильинского района
617028, Пермский край, Ильинский район, д. Садки, ул. Центральная, 2*

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			1) отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения 2) отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен	КОСГУ ОС	1) разместить информацию о пути и направлении движения со схемой расположения, 2) установить поручни вдоль стен на путях движения МГН	Текущий ремонт, организационное решение
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			1) ширина марша лестницы 1,25 м (требование – не менее 1,35 м); 2) установлен поручень с одной стороны лестницы на высоте от 0,99 до 1,01 м (требование – поручни следует располагать на высоте 0,9 м с обеих сторон (допускается от 0,85 до 0,92 м)); 3) установлены поручни прямоугольного сечения шириной 0,06 м, высотой 0,04 м (требование - поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м); 4) отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня, которые длиннее марша лестницы на 0,3 м. 5) здание не оборудовано лифтом или подъемной платформой	ОС	1) Организовать обслуживание инвалидов на первом этаже здания по типу Б – в рамках «разумного приспособления».	Организационное решение
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			-	КОС	-	-

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			Здание не оборудовано лифтом или подъемной платформой.	КО	Организовать обслуживание инвалидов на первом этаже здания по типу Б – в рамках «разумного приспособления».	Организационное решение
3.5	Дверь	Есть			1) высота порога двери в карантинное отделение 0,035 м, двери, ведущей в коридор 0,03 м, двери, ведущей на лестничную клетку 0,035 м (норматив – не более 0,014м)	КО	Привести в нормативное соответствие высоту порогов	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			1) высота порогов превышает нормативные требования (0,085 м при норме 0,014 м) 2) лестница из 2 ступеней должна быть заменена пандусом 3) кнопка вызова персонала расположена на ненормативной высоте (1,50 м при норме не более 1,1 м и не менее 0,85 м.)	КО	Организовать места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов на первом этаже, которые должны быть расположены на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. Привести в нормативное соответствие высоту порогов, заменить лестницу пандусом, установить кнопку вызова персонала на нормативной высоте с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН.	Текущий ремонт, организационное решение
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на Плане	№ фото	
Пути движения	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)			Текущий ремонт, организационное решение

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации объекта данного раздела выполнить в соответствии с рекомендациями.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 1 от " 25 " октября 2018 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

*здание социально-реабилитационного центра
ГКУ СО ПК ЦПД Ильинского района
617028, Пермский край, Ильинский район, д. Садки, ул. Центральная, 2*

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			1) отсутствуют информирующие обозначения помещений с дублирующими рельефными знаками рядом с дверью	КО		Организационное решение, текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет			-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на Плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДЧ-В	-	-	Организационное решение, текущий ремонт

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации объекта данного раздела выполнить в соответствии с рекомендациями.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 1 от " 25 " октября 2018 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на Плане	№ фото	
-	-	-	-	-

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Нет.

Приложение 4 (III)
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 1 от " 25 " октября 2018 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
Жилые помещения	Есть	-	-	1) Нет выделения и чёткого закрепления мест проживания различных категорий МГН, в частности, не закреплены места для проживания инвалидов на креслах-колясках: - высота порога жилой комнаты на 2 этаже 0, 035 м; - ширина двери палаты-изолятора 0,78 м, высота порога 0,04 м.	КОСГУ	1) выделить зону проживания инвалидов на креслах-колясках (с возможностью размещения в них и других МГН) на 1ом этаже в правом крыле здания, максимально приближенном к входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке; 2) установить там систему экстренного вызова персонала 3.Провести ремонт дверных проемов	Организационное решение, текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на Плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (С,О,Г,У) ВНД (К)	-	-	Организационное решение, текущий ремонт

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации объекта данного раздела выполнить в соответствии с рекомендациями.

Приложение 5
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 1 от " 25 " октября 2018 г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

*здание социально-реабилитационного центра
ГКУСО ПК ЦПД Ильинского района
617028, Пермский край, Ильинский район, д. Садки, ул. Центральная, 2*

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
5.1	Туалетная комната	Есть	-	-	1) нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН: - помещение не оборудовано системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта); - в помещении, в том числе у унитаза, раковины, не установлены поручни. Кабина с унитазом в жилой комнате: - ширина прохода в кабину 0,72 м (требование – не менее 1,2 м); - ширина двери в свету 0,7 м (требование – не менее 0,9 м); - общая ширина кабины 1,26 м, глубина – 0,93 м (требование – ширина не менее 1,65 м, глубина - 1,8 м); - отсутствует свободное место для размещения кресла-коляски.	КО	Оборудовать туалетную кабину для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на кресле-коляске, на первом этаже.	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	Есть			1) Отсутствуют места, доступные для МГН 2. отсутствует доступная душевая кабина, высота и габариты поддона не соответствует требованиям	КОС	Оборудовать доступную для инвалидов душевую кабину на первом этаже.	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У) ВНД (К,О)	-	-	Текущий, капитальный ремонт

 <*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации выполнить в соответствии с рекомендациями. По возможности оборудовать кабину для инвалидов (К) в соответствии со СНиП.

Приложение 6
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 1 от " 25 " октября 2018 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

здание социально-реабилитационного центра
ГКУ СО ПК ЦПД Ильинского района
617028, Пермский край, Ильинский район, д. Садки, ул. Центральная, 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
6.1	Визуальные средства	Есть			1) отсутствует размещение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения 2) краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой	КОСГУ	1) Оборудовать доступные элементы здания знаком доступности после проведения всех работ по адаптации здания для инвалидов. 2) Выделить краевые ступени лестничных маршей контрастным цветом или фактурой. 3) Установить соответствующую систему информирования, оповещения о пожаре.	Организационное решение, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	Нет			-	КОСГУ		
6.3	Тактильные средства	Нет			-	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				1) доступные для МГН элементы здания не идентифицированы знаками, символами 2) отсутствует система оповещения о пожаре – световая с синхронной звуковой 4) отсутствует система информирования об услугах, ориентации на объекте	КОСГУ		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

Система средств информации	ДЧ-И (К,О, Г,У) ВНД (С)	-	-	Организационное решение, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
----------------------------	----------------------------	---	---	---

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации выполнить в соответствии с рекомендациями.