



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 1**

д. Ярино

"25" октября 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание Карагайского филиала ГКУСО ПК ЦПД Ильинского района
- 1.2. Адрес объекта: 617205 Пермский край, Карагайский район, д. Ярино, ул. Центральная, 7а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание центра 2 этажа, - площадь задания - 1181, 2 кв. м
- 1.4. Год постройки здания - 1988г., последнего капитального ремонта не было
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015-2016 год, капитального- нет
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Ильинского района (ГКУ СО ПК ЦПД Ильинского района).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 617028, Пермский край, Ильинский район, д. Садки, ул. Центральная, д.2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – предоставление временного пребывания несовершеннолетних
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) До населенного пункта – рейсовым автобусом
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.
- 3.2.2. время движения (пешком) 5-7 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет;
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет;
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания